


XXXX

Einsatz von Werkzeughaltern bei rechter



VDI-Werkzeuge

- Radialwerkzeughalter **(B1-B8)**
- Axialwerkzeughalter **(C1-C4)**
- Werkzeughalter für Wendeplattenbohrer **(E1)**
- Werkzeughalter für Bohrstangen **(E2 + E2S)**
- Werkzeughalter für Spannzangen **(E4)**

Kühlung

- äußere Kühlmittelzufuhr
- äußere Kühlmittelzufuhr
- innere Kühlmittelzufuhr
- innere und äußere Kühlmittelzufuhr
- innere und äußere Kühlmittelzufuhr